

## Anleitung | User Guide

## Kabel-Entmantler Cable Stripper Strip No. 14 No. 30140



max. 12 mm Breite | 1/2" width



0,8 | 1,5 | 2,5 mm<sup>2</sup> 18 | 16 | 14 AWG

 Für alle gängigen PVC-isolierte Flachkabel bis 12 mm Breite. Entfernt den äußeren Schutzmantel und die innere Isolation. Keine Einstellung erforderlich. Interne Klinge für Längsschnitt. 3 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern.

 Suitable for common PVC-sheathed flat cable up to 12 mm (1/2") width. Removes outer sheathing and inner insulation. Strips any length. No adjustment necessary. Internal blade for longitudinal cut.



### A

 Sperre lösen und Werkzeug öffnen.

 Release the catch and open the tool.



### B

#### **Abmanteln Flachkabel:**

1. Kabel einlegen, Entmantler schließen, Werkzeug mit angemessenem Druck zusammendrücken.
2. Kabel leicht abknicken und Mantel nach hinten abstreifen. Fertig.

#### **Remove sheathing of flat cable:**

1. Position stripper around cable, close cable stripper and squeeze with befitting pressure.
2. Detach cable sheathing with scales slightly pressed. Finished.



### C

#### **Längsschnitt:**

Mit dem Daumen das Kabel auf die für den Längsschnitt vorgesehene Klinge drücken und aufschlitzen.

#### **Longitudinal cut:**

Press length cutter into sheathing and tear tool constantly along cable.



### D

#### **Abisolieren Einzelader:**

Leiter ein wenig verkantet einlegen und gerade abziehen.

#### **Wire stripping:**

Choice correct size of stripping notch, insert wire, squeeze, detach.



 **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

 **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**



Video scan